

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| VIN | VF3LBHYZS KS215398 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | FG-104-ZZ | Modèle | 308R V2 STY BHDI 130 S&S EAT6 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 17/06/2019 | Année | 2019 | Couleur | NOIR PERLA NERA |
| Odometre | 17 596 km | Cylindrée | - | Capitonnage | 67FM |
| Carburant | Diesel | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 99 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| Date d'évaluation | 26/11/2020 | Parc | VITROLLES |
|-------------------|------------|------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Equipements génériques

| Éléments amovibles | | Documents techniques | |
|-----------------------|---|----------------------|---|
| Roue de secours | ✓ | Porte documents | ✓ |
| Outilage de bord | ✓ | Manuel d'utilisation | ✓ |
| Cric | ✓ | Carnet de garantie | ✓ |
| Plage arrière | ✓ | Double clefs | ✗ |
| Crochet de remorquage | ✓ | | |

Pneumatiques

| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|
| Goodyear 205/55/16 V Eté 4.7 mm | | Goodyear 205/55/16 V Eté 4.5 mm | | -/- Galette 4.0 mm |
| Goodyear 205/55/16 V Eté 5.5 mm | | Goodyear 205/55/16 V Eté 5.2 mm | | |

Dommages

| | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| 1 | | Elément Double clefs | Elément Jante alu 16' |
| | | Position - | Position Avant Droit |
| | | Dommages Manquant | Dommages Rayure |
| | | Intensité - | Intensité - |
| | | Opération Pour mémoire | Opération Smart Repair |
| 2 | | | |
| 3 | | Elément Pare-choc complet | Elément Aile |
| | | Position Avant | Position Arrière Gauche |
| | | Dommages Rayure | Dommages Rayure |
| | | Intensité - | Intensité - |
| | | Opération Réparation | Opération Lustrage |
| 4 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------|---|-----------|--------------|---|--|---------|-----------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---|-----------|--------------|
| 5  NO IMAGE AVAILABLE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> | Elément | Aile | Position | Arrière Droit | Dommages | Enfoncement | Intensité | - | Opération | Smart Repair | 6   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> | Elément | Porte | Position | Avant Droit | Dommages | Enfoncement | Intensité | - | Opération | Smart Repair |
| Elément | Aile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Smart Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Smart Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> | Elément | Coquille de rétroviseur | Position | Avant Droit | Dommages | Rayure | Intensité | - | Opération | Réparation | 8  NO IMAGE AVAILABLE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table> | Elément | Prise en charge | Position | - | Dommages | - | Intensité | - | Opération | Peinture |
| Elément | Coquille de rétroviseur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Prise en charge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Peinture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Commentaires

PneuARD Goodyear 205/55/16 V 5.2 Mm
 PneuARG Goodyear 205/55/16 V 5.5 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 4.5 Mm
 PneuAR -/- Galette 4.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 4.7 Mm