

**Détails véhicule**

VIN	VF3CCYHYP KW020281	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-903-CR	Modèle	208R 5P ACT BHD1 100CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/04/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	28 882 km	Cylindrée	-	Capitonnage	7BFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	86
Portes	5	Vitesses	4		


**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	15/12/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					

**Équipements génériques**
**Éléments amovibles**
**Documents techniques**

Roue de secours	✓	Porte documents	✗
Outils de bord	✓	Manuel d'utilisation	✗
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✗
		Double clés	✗

**Pneumatiques**

Kleber 185/65/15 T Été 4.8 mm		Kleber 185/65/15 T Été 4.8 mm		Kleber 185/65/15 T Été 7.0 mm
Kleber 185/65/15 T Été 6.1 mm		Kleber 185/65/15 T Été 6.0 mm		

**Dommages**

1		Élément	Pare-choc complet	2		Élément	Double clés
		Position	Arrière			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Pour mémoire
3		Élément	Porte	4		Élément	Manuel d'utilisation
		Position	Arrière Droit			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Pour mémoire

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte documents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Porte documents	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 15'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur 15'	Position	Avant Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Porte documents																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Enjoliveur 15'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Carnets de bord</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Carnets de bord	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Carnets de bord																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

## Commentaires

PneuARD Kleber 185/65/15 T 6.0 Mm 0.0 %  
 PneuAR Kleber 185/65/15 T 7.0 Mm 0.0 %  
 PneuAVD Kleber 185/65/15 T 4.8 Mm 0.0 %  
 PneuAVG Kleber 185/65/15 T 4.8 Mm 0.0 %  
 PneuARG Kleber 185/65/15 T 6.1 Mm 0.0 %

Parc de stockage : CORSE - FS (2e vie)