

**Détails véhicule**

VIN	VF7SXHMMP KT534652	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FD-255-TR	Modèle	C3 V4 PTECH 68 BVM FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/02/2019	Année	2019	Couleur	ROUGE RUBI
Odometre	35 817 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	205
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	21/11/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					

**Équipements génériques**

--

**Éléments amovibles**

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Crochet de remorquage	✓

**Documents techniques**

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

**Pneumatiques**

Michelin 195/65/15 H Été 3.7 mm		Michelin 195/65/15 H Été 3.0 mm			Kleber 185/65/15 H Été 7.0 mm
Michelin 195/65/15 H Été 5.5 mm		Michelin 195/65/15 H Été 5.3 mm			

**Dommages**

1		Élément	Pneu	2		Élément	Enjoliveur 15'
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Usé	4		Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange
		Élément	Enjoliveur 15'			Élément	Enjoliveur 15'
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 15'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur 15'	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Enjoliveur 15'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Spoiler																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

### Commentaires

PneuARD Michelin 195/65/15 H 5.3 Mm  
 PneuAR Kleber 185/65/15 H 7.0 Mm  
 PneuARG Michelin 195/65/15 H 5.5 Mm  
 PneuAVD Michelin 195/65/15 H 3.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 195/65/15 H 3.7 Mm