









Détails véhicule

VIN	VF70PHNPX KE522018	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	PE-X1003	Modèle	C4 CACTUS R PTECH 110 S&S EAT6 FEEL BUSI	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/05/2019	Année	2019	Couleur	EMERAUDE BLUE
Odometre	27 976 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	1
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/11/2020	Parc	HORDAIN		
					
					

Equipements génériques




Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Boite à outils	✓
Outils de bord	✓
Triangle	✓
Cric	✓
Crochet de remorquage	✓
Plage arrière	✗

Documents techniques







Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques

Goodyear 205/55/16 V Eté 5.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 5.0 mm	
Goodyear 205/55/16 V Eté 5.4 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 5.2 mm	

Dommages

1		Elément	Plage arrière	2		Elément	Extension d'aile
		Position	Arrière			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARD Goodyear 205/55/16 V 5.2 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 5.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 5.0 Mm
 PneuARG Goodyear 205/55/16 V 5.4 Mm