

Détails véhicule

VIN	VF3LBYHZS KS177485	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FG-502-ZZ	Modèle	308R V2 STY BHD1 130 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/06/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	27 818 km	Cylindrée	-	Capitonnage	67FM
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	1
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/11/2020	Parc	VITROLLES		
 		 		 	
 					

Equipements génériques

--	--

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Crochet de remorquage	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

205/55/16 V Eté 6.5 mm falken		205/55/16 V Eté 6.5 mm falken			205/55/16 V Eté 6.5 mm falken			-/- Galette 4.0 mm
205/55/16 V Eté 4.9 mm falken		205/55/16 V Eté 4.3 mm falken			205/55/16 V Eté 4.3 mm falken			

Dommages

1		Elément	Nettoyage extérieur	2		Elément	Double clefs
		Position	-			Position	-
3		Dommages	Non réalisé	4		Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait			Opération	Pour mémoire
		Elément	Tapis			Elément	Jante alu 16"
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Brûlé			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Bas de caisse																								
Position	Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Nettoyage intérieur																								
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG 205/55/16 V 4.9 Mm falken
 PneuAR -/-/- Galette 4.0 Mm
 PneuAVD 205/55/16 V 6.5 Mm falken
 PneuARD 205/55/16 V 4.3 Mm falken
 PneuAVG 205/55/16 V 6.5 Mm falken