

Détails véhicule

VIN	VF3CCHNPNT017856	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FE-807-HF	Modèle	208 1.2 PURE TECH 110 CH AUTO	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	05/03/2019	Année	2019	Couleur	Gris Métal
Odometre	47 797 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Gris
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	Berline	Date du prochain Controle Technique	05/03/2023
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	03/11/2020	Parc	Montpellier MPLC96	
				
				

Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓

Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Dommages

1		Elément Compresseur kit secours Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	2		Elément Recharge kit secours Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
3		Elément Brin d'antenne Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	4		Elément Antibrouillard Position Arrière Dommages Cassé Intensité - Opération Echange

5		<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								