

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MCBHZWHS179186	Plaque d'immatriculation	EN-631-QK	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	99316	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	3008	Couleur extérieure	Vert	Couleur intérieure	Noir
Série	3008(2) BD120 ACT BUS BA	ETG Code	0185770	Catégorie de peinture	
		Année	2017	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	A
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	28/08/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	28/08/2020
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	ALD Chilly MAZARIN	Date d'arrivée	28/08/2020 14:44:05
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	26/06/2017
Ville		Ville		Date de fabrication	26/06/2017
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	6307 - 3956996
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	28/08/2020 14:44:05
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	ALD Chilly MAZARIN				

ACCESSOIRES

Système de navigation

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	5 mm	Michelin	17	215/65	Hiver
Arrière Gauche	6 mm	Michelin	17	215/65	Hiver
Avant Droite	4 mm	Michelin	17	215/65	Hiver
Avant Gauche	4 mm	Michelin	17	215/65	Hiver

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Bouclier de pare-chocs	Éraflé	10 cm - 15 cm	
3	Bas De Caisse - Avant Droite(Gauche)	Cabossé	Inconnu	
4	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
5	Porte arrière (Gauche)	Cabossé	6 cm - 8 cm	
6	Porte avant (Gauche)	Éraflé	25 cm - 30 cm	
7	Jante aluminium avant (Gauche)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
8	Wheel Trim/Cover - Avant	Manquant	Remplacer	
9	Pare-brise teinté avec détecteur pluie	Ecaillé	Remplacer	
10	Rear Cargo Door - Arrière Droite	Cabossé	Remplacer	pare perre roue arriere droite
11	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Ref 11 ;	Ref 1 ;
				
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;
				
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 2 ; 3 ;	Ref 2 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ; 9 ;	Ref 8 ; 9 ;	Ref 10 ;
				
Ref 10 ;				