

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MZYHZZS252250	Plaque d'immatriculation	EY-518-YJ	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	98749	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	3008	Couleur extérieure	Gris Clair	Couleur intérieure	Noir
Série	3008(2) BD130 ACT BUS	ETG Code	0201618	Catégorie de peinture	
Année	2018	HP	130 / 96	Cylindrée du moteur	1499
Portières	5	Sièges	5	Transmission	Traction avant
Rapport	6	Type boîte de vitesses	M	Cyl. moteur	4
Cyl. Régler	Ligne	Trim		Pays d'enregistrement	
Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	07/09/2020
Turbo / Suralimentation :	pas d'information	Analyse principale	07/09/2020	Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	07/09/2020 13:02:29	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	09/07/2018	Ville	
Ville		Date de fabrication	09/07/2018	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	3766 - 3963521	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	07/09/2020 13:02:29	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	TEA Fleury Merogis

ACCESSOIRES

Système de navigation

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	4 mm	Bridgestone	17	215/65	Hiver
Arrière Gauche	6 mm	Bridgestone	17	215/65	Hiver
Avant Droite	6 mm	Michelin	17	215/65	Été
Avant Gauche	6 mm	Michelin	17	215/65	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
3	Enjoliveur central de roue avant (Droite)	Manquant	Remplacer	
4	Enjoliveur central de roue avant (Gauche)	Manquant	Remplacer	
5	Enjoliveur central de roue arrière (Gauche)	Manquant	Remplacer	
6	Enjoliveur central de roue arrière (Droite)	Manquant	Remplacer	
7	Porte arrière (Gauche)	Cabossé	10 cm - 15 cm	
8	Porte avant (Gauche)	Cabossé	8 cm - 10 cm	
9	Jante aluminium avant (Gauche)	Éraflé	6 cm - 8 cm	
10	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	6 cm - 8 cm	
11	Bande de protection de passage de roue (Droite)	Éraflé	Remplacer	
12	Bouclier de pare-chocs	Éraflé	15 cm - 20 cm	
13	Pare-brise teinté avec détecteur pluie	Ecaillé	0.5cm - 1cm	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

Commentaires

« Evaluation des dommages établis selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles. »

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 2 ;
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;
				
Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;
				
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;
				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	