

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3LBBHZHS191907	Plaque d'immatriculation	EX-335-EW	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	67702	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	308	Couleur extérieure	Bleu Clair	Couleur intérieure	Noir
Série	308(2) FL BD120 BC ACTBUS	ETG Code	0201662	Catégorie de peinture	
		Année	2018	HP	130 / 96
Cylindrée du moteur	1499	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	M
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	22/10/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	22/10/2020
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	22/10/2020 12:44:08
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	09/05/2018
Ville		Ville		Date de fabrication	09/05/2018
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	3843 - 4004259
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	22/10/2020 12:44:08
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	TEA Fleury Merogis				

ACCESSOIRES

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	7 mm	Continental	16	205/55	Été
Arrière Gauche	8 mm	Continental	16	205/55	Été
Avant Droite	6 mm	Continental	16	205/55	Été
Avant Gauche	6 mm	Continental	16	205/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
1	Aile (Gauche)	Rayé	10 cm - 15 cm	
2	Panneau latéral (Gauche)	Cabossé	4 cm - 6 cm	
3	Jante aluminium arrière (Gauche)	Rayé	4 cm - 6 cm	
4	Bouclier	Rayé	10 cm - 15 cm	
5	Panneau latéral (Droite)	Rayé	4 cm - 6 cm	
6	Jante aluminium arrière (Droite)	Rayé	4 cm - 6 cm	
7	Porte arrière (Droite)	Rayé	4 cm - 6 cm	
8	Porte avant (Droite)	Rayé	6 cm - 8 cm	
9	Pneumatique - Avant Gauche	Rayé	3 cm - 4 cm	
10	Jante aluminium avant (Droite)	Rayé	6 cm - 8 cm	
11	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.







Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;
					
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;
					
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;
					
Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
					
Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
					
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
					