

Détails véhicule

VIN	VF3MJEHZR KS426246	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FK-450-WE	Modèle	3008 V2 GT BHDI 180 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/10/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	6 337 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	121
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/02/2021	Parc	HORDAIN	
				
				


Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques
Compresseur kit secours	✓	Porte documents
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation
Plage arrière	✓	Carnets de bord
Sur tapis ARD	✓	Double clefs
Sur tapis ARG	✓	
Sur tapis AVD	✓	
Sur tapis AVG	✓	


Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 5.7 mm		Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm	
Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm		Michelin 205/55/19 V Eté 6.4 mm	

Dommages

1		Elément Pneu Position Arrière Gauche Dommages Coupé Intensité - Opération Echange	2		Elément Jante spéciale 19' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
---	---	---	---	--	--

DEKRA Automotive Solutions

3 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	4  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Capot																						
Position	-																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Porte																						
Position	Avant Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
5 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	6  ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage extérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage extérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Nettoyage extérieur																						
Position	-																						
Dommages	Non réalisé																						
Intensité	-																						
Opération	Forfait																						

Commentaires

PneuAVD Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 205/55/19 V 5.7 Mm
PneuARG Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 205/55/19 V 6.4 Mm