

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| VIN | VF3LPHNPT KS102376 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | FD-735-VS | Modèle | 308 1.2 Puretech 110 cv | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 13/02/2019 | Année | 2019 | Couleur | Gris Métal |
| Odometre | 71 879 km | Cylindrée | 1199 | Capitonnage | Gris |
| Carburant | - | Carrosserie | Berline | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | - |
| Portes | 5 | Vitesses | 6 | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|---|
| Date d'évaluation | 30/03/2021 | Parc | TEA MARSEILLE FOS | | |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | |  |
| | | | | | |


Equipements génériques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Climatisation auto. | ✓ |
| Régulateur de vitesse | ✓ |
| Capteur de pluie et de luminosité | ✓ |
| Système de navigation | ✓ |
| Antibrouillards | ✓ |
| Jantes aluminium | ✓ |
| Radars de recul | ✓ |

Eléments amovibles

| | |
|------------------|---|
| Roue de secours | ✓ |
| Outilage de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |


Documents techniques
Pneumatiques

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------|
| Kleber 205/55/16 V Eté 3.0 mm |  | Kleber 205/55/16 V Eté 4.0 mm |  | -/- Galette 7.0 mm |
| Hankook 205/55/16 V Eté 6.0 mm |  | Hankook 205/55/16 V Eté 6.0 mm | | |

Dommages

| | | | | |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 |  | Elément Jante alu 16' | Position Avant Gauche | Elément Jante alu 16' |
| | | Position Avant Gauche | Position Avant Gauche | Position Avant Droit |
| | | Dommages Rayure | Dommages Rayure | Dommages Rayure |
| | | Intensité - | Intensité - | Intensité - |
| | | Opération Smart Repair | Opération Smart Repair | Opération Smart Repair |

DEKRA Automotive Solutions

| | | | |
|--|--|---|---|
| 3  | Elément Aile Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage | 4  | Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation |
| 5  | Elément Coquille de rétroviseur Position Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation | 6  | Elément Bas de caisse Position Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Forfait réparation |
| 7  | Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair | 8  | Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Forfait réparation |
| 9  | Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation | 10  | Elément Brin d'antenne Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire) |
| 11  | Elément Bandeau de hayon Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange | 12  | Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair |
| 13  | Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair | 14  | Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair |