

PROCÈS VERBAL DE RESTITUTION RENAULT CLIO IV FJ-922-VF 2019

Kilométrage

60668



Le

26/06/2023

À

MIRAMAS - FRANCE



Détails du véhicule

Documents du véhicule



Extérieur

Roues

Intérieur

Systèmes & équipements

Test du véhicule

Signature

DÉTAILS DU VÉHICULE

Caractéristiques

Kilométrage	60668
Couleur	Gris
Nombre de portes	5
Type de boîte de vitesses	MANUELLE
Nombre de rapports de la boîte de vitesse (hors marche arrière)	5
Marche arrière	MARCHE ARRIÈRE PRÉSENTE
Nombre de jeux de clefs	2

Photo des clés du véhicule



Certificat d'immatriculation

Certificat d'immatriculation présenté

NON PRÉSENTÉE

Numéro d'immatriculation sur les plaques d'immatriculation

FJ-922-vF

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



DOCUMENTS DU VÉHICULE

Contrôle technique

Présentation du dernier contrôle technique

⚠ CONTRÔLE TECHNIQUE NON PRÉSENTÉ, ATTENTION, POUR LES VÉHICULES DE PLUS DE 4 ANS À LA DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION, UN PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE MOINS DE 6 MOIS DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PRÉSENTÉ POUR LA VENTE

Entretien

Présentation du carnet d'entretien

OUI

Carnet d'entretien rempli

OUI

Factures d'entretien présentées

OUI

Factures d'entretien complétées

OUI


Date de dernier entretien

04/05/2023

Kilométrage au dernier entretien

59702

Photo du carnet d'entretien



Commentaires concernant les documents du véhicule

Cohérence du kilométrage du véhicule vis-à-vis des documents

OUI

EXTÉRIEUR

Photos de l'extérieur

Vue avant



Vue de 3/4 avant droite



Vue du côté droit



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de l'arrière



Vue de 3/4 arrière gauche



Vue du côté gauche



Vue de 3/4 avant gauche



Vue du toit



Extérieur avant

État du pare-chocs avant

DÉFAUT(S) APPARENT(S)




Légère rayure

État du capot

DÉFAUT(S) APPARENT(S)

RAYÉ



Rayure peinture

État du pare-brise

SANS DÉFAUTS

État des essuie-glaces avant

SANS DÉFAUTS

Extérieur droite

État du rétroviseur côté droit

SANS DÉFAUTS

État de la porte avant droite

SANS DÉFAUTS

État de la porte arrière droite


SANS DÉFAUTS

Bas de caisse côté droit

SANS DÉFAUTS

Aile arrière droite

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



Optiques arrière droites

SANS DÉFAUTS


Extérieur arrière

État de l'échappement

SANS DÉFAUTS

État du pare-choc arrière

DÉFAUT(S) APPARENT(S)



RAYÉ

Rayure profonde

État du hayon / porte du coffre

SANS DÉFAUTS

État de la lunette arrière

SANS DÉFAUTS

Extérieur gauche

Optiques arrière gauches

SANS DÉFAUTS

Aile arrière gauche

SANS DÉFAUTS

Bas de caisse côté gauche

SANS DÉFAUTS

État de la porte arrière gauche

DÉFAUT(S) APPARENT(S)

RAYÉ



Coup de portière

État de la porte avant gauche

DÉFAUT(S) APPARENT(S)

ÉCLAT/IMPACT



Impact poignet de porte

État du rétroviseur côté gauche

SANS DÉFAUTS

État de l'aile avant gauche

SANS DÉFAUTS

État des optiques avant gauche

SANS DÉFAUTS

Soubassement du véhicule

Rouille aux soubassements

NON

Traces de fuites aux soubassements

AUCUNE

Photo du soubassement du véhicule à l'avant



Photo du soubassement du véhicule à l'arrière



Extérieur global

État du toit

SANS DÉFAUTS

État des joints

SANS DÉFAUTS

Traces de réparations

NON

Commentaires sur l'extérieur

Cohérence du kilométrage vis-à-vis de l'état extérieur du véhicule

OUI

ROUES

Roues global

Type de jante

JANTE ALLIAGE

Vis antivol

NON

Dimensions roues

Dimensions des roues avant & arrière identiques

OUI

Largeur des pneus

195mm

Rapport de flanc des pneus

55%

Taille des jantes

16"

Roues avant

Niveau d'usure pneu avant droit

RAINURES PNEU SUPÉRIEURES À 4MM (USURE < 50%)

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



État de la roue avant droite

SANS DÉFAUTS

Photo roue avant droite



Niveau d'usure pneu avant gauche

RAINURES PNEU SUPÉRIEURES À 4MM (USURE < 50%)

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



État de la roue avant gauche

SANS DÉFAUTS

Photo roue avant gauche



Type de freins avant

FREINS À DISQUE

Usure des disques de frein avant

NEUF

Usure des plaquettes de frein avant

NEUF

Roues arrière

Niveau d'usure pneu arrière droit

RAINURES PNEU SUPÉRIEURES À 4MM (USURE < 50%)

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



Date de fabrication du pneumatique arrière gauche (SSAA: Semaine Année)

0919

État de la roue arrière droite

SANS DÉFAUTS

Photo roue arrière droite



Niveau d'usure pneu arrière gauche

RAINURES PNEU SUPÉRIEURES À 4MM (USURE < 50%)

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la roue arrière gauche

SANS DÉFAUTS

Photo roue arrière gauche



Type de freins arrière

FREINS À TAMBOUR

INTÉRIEUR

Photos de l'intérieur du véhicule

Photo du volant



Photo du tableau de bord



Photo du kilométrage au tableau de bord



Photo de la planche de bord




Photo de la console centrale




Photo du siège avant gauche




Photo du panneau de porte intérieur avant gauche




Photo du siège arrière gauche



Photo du panneau intérieur de porte arrière gauche




Photo du coffre



Photo du siège arrière droit




Photo du panneau intérieur de porte arrière droite



Photo du siège avant droit




Photo du panneau de porte intérieur avant droit



Intérieur avant

État du volant	SANS DÉFAUTS
État du tableau de bord	SANS DÉFAUTS
État du rétroviseur central	SANS DÉFAUTS
État des sièges avant	SANS DÉFAUTS
Ceintures avant fonctionnelles	OUI
État des tapis avant	SANS DÉFAUTS
État des panneaux de porte avant	SANS DÉFAUTS

Intérieur arrière

État des sièges arrière	SANS DÉFAUTS
Ceintures arrière fonctionnelles	OUI
État des tapis arrière	SANS DÉFAUTS
État des panneaux de porte arrière	SANS DÉFAUTS
État du ciel de toit	SANS DÉFAUTS

Intérieur du coffre

État de la plage arrière	SANS DÉFAUTS
État du coffre	SANS DÉFAUTS
Traces de réparations sous le tapis de coffre	NON

Commentaires sur l'intérieur

Cohérence du kilométrage avec l'intérieur du véhicule

OUI

SYSTÈMES & ÉQUIPEMENTS

Moteur

État du compartiment moteur

SANS DÉFAUTS

État général des durites et flexibles

BON

Niveau d'huile

BON

Niveau du liquide de refroidissement

BON

Niveau de liquide de frein

BON


Tension de la courroie d'accessoire

NON VÉRIFIABLE

Traces de fuites dans le compartiment moteur

AUCUNE

Photo du compartiment moteur



Équipement intérieur

Sellerie

TISSU

Vitres électriques équipées

VITRES ÉLECTRIQUES AVANT UNIQUEMENT

Vitres électriques fonctionnelles

OUI

Rétroviseurs rabattables électriques

NON

Toit vitré

NON

Toit ouvrant

NON

Cabriolet

NON

Équipement multimédia

Écran multimédia

ÉCRAN TACTILE


Autoradio

PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)

GPS

PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)

Photo GPS navigation en marche



Autres équipements

Ouverture sans clef	PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)
Roue de secours	NON
Kit anti-crevaison	OUI
Crochet d'attelage	NON

TEST DU VÉHICULE

Test en stationnement

Tableau de bord

AUCUN TÉMOIN D'ALARME

Démarrage

BON DÉMARRAGE

Test sonore en stationnement

PAS DE BRUITS ANORMAUX

Climatisation

PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)

Test de fumée d'échappement en stationnement

PAS DE FUMÉE

Test de conduite

Essai routier possible ?

OUI

Régulateur/limiteur de vitesse

PRÉSENT(E) ET FONCTIONNEL(LE)

Radar de recul

NON

Usure de l'embrayage

BON

Passage de vitesses

PASSAGE DE VITESSES NORMAL

Accélération

ACCÉLÉRATION NORMALE

Fumée échappement sur route

PAS DE FUMÉE

Freinage

FREINAGE NORMAL

Comportement routier

COMPORTEMENT ROUTIER NORMAL

Amortissement du véhicule

AMORTISSEMENT NORMAL

Vibrations anormales sur route

PAS DE VIBRATION ANORMALE

Bruits sur route

PAS DE BRUITS ANORMAUX

Vitesse maximale atteinte lors de l'essai

SIGNATURE

Signature

Fait à

Miramas

Fait le

26/06/2023 à 16:55

Signature du conducteur/utilisateur du véhicule

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a large 'N'.