

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ5 RL026048	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	0652MRT	Modèle	C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Plus	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/05/2024	Année	2024	Couleur	AZUL ECLIPSE
Odometre	16 088 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TEJIDO SAO NEGRO / T
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	-	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/05/2025	Parc	PCD CAMPA CHESTE
-------------------	------------	------	------------------



Equipements génériques


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 H Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/18 H Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

2



Elément	Bas de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	Diamètre (mm) > 2
Opération	SR Enfoncement

3



Elément	Garniture de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



Elément	Tapis de vide poche
Position	Intérieur
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

5		<table><tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	6		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table><tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table><tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Spoiler	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Spoiler																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Jante spéciale 18"	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Smart Repair	10		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante spéciale 18"																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	12		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
13		<table><tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	14		<table><tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Bas de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
15		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	16		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
17		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	18		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
19		<table><tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	20		<table><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Estimation des coûts de réparation

Total	1 260,21€
--------------	------------------