

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	W0VZCYHZ8 R6002885	Marque	OPEL	Date d'entretien	-
Immatriculation	2340MPC	Modèle	Grandland GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/03/2024	Année	2024	Couleur	Kontrast Grey
Odometre	15 784 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tela Confort
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	-	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/12/2024	Parc	
-------------------	------------	------	--



Equipements génériques


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

3



Elément	Porte documents
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

5		<table><tr><td>Elément</td><td>Forfait carburant</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Forfait carburant	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Forfait carburant																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table><tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table><tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr><tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Latéral Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Latéral Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table><tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Spoiler	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table><tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Spoiler	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Spoiler																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Spoiler																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table><tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
13		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	14		<table><tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
15		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	16		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
17		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Jante alu 18"	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	18		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Jante alu 18"																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
19		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>SR Enfoncement</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	SR Enfoncement	20		<table><tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	SR Enfoncement																								
Elément	Entrée de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								

DEKRA Automotive Solutions

21		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Intensité	-
		Opération	Peinture

Estimation des coûts de réparation

Total	575,80€
--------------	----------------