


DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	W0VZCYHZX R6002886	Marque	OPEL	Date d'entretien	-
Immatriculation	2354MPC	Modèle	Grandland GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/03/2024	Année	2024	Couleur	Kontrast Grey
Odometre	14 061 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tela Confort
Carburant	Diesel	Carrosserie	-	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	-	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/01/2025	Parc	
-------------------	------------	------	--




Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Pneumatiques



Dommages

1		Elément	Pare-brise	2		Elément	Capot
		Position	-			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément	Forfait carburant	4		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Lustrage

DEKRA Automotive Solutions

5



●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



● ●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

8



● ● ●

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 20
Opération	SR Rayure

9



● ●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10



●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

El vehículo tiene que ser levantado para inspeccionar los bajos del vehículo
 Parc stockage : OV CAMPA GUADALIX

Estimation des coûts de réparation

Total	208,40€
-------	---------