

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VR7BBYHZ6 RE042142	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	3334MSS	Modèle	C4 BlueHDI 130 S&S EAT8 MAX (solo stock)	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/06/2024	Année	2024	Couleur	GRIS PLATINO
Odometre	32 518 km	Cylindrée	-	Capitonnage	METROPOLITAN GREY
Carburant	Diesel	Carrosserie	-	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	-	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/04/2025	Parc	PCD CAMPA CHESTE
			
			 

Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques

Compresseur kit secours	<input checked="" type="checkbox"/>
Recharge kit secours	<input checked="" type="checkbox"/>
Plage arrière	<input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 4.0 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 4.0 mm	
Michelin 195/60/18 H Eté 4.0 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 4.0 mm	

Dommages

1		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	2		Elément Pare-brise Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément Jante alu 18' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 1 Opération Forfait réparation	4		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation

DEKRA Automotive Solutions

<p>5</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Pare-choc complet</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	<p>6</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Baguette de Pare-choc</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Réparation																				
Elément	Baguette de Pare-choc																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Réparation																				
<p>7</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Spoiler</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Spoiler	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	<p>8</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Jante alu 18'</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Acceptable (Pour mémoire)</td> </tr> </table> <p>●</p>	Elément	Jante alu 18'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Spoiler																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Réparation																				
Elément	Jante alu 18'																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																				
<p>9</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Porte</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	<p>10</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Jante alu 18'</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>Longueur (cm) > 1</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Forfait réparation</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Jante alu 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 1	Opération	Forfait réparation
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Réparation																				
Elément	Jante alu 18'																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	Longueur (cm) > 1																				
Opération	Forfait réparation																				
<p>11</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Pneu</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Coupé</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Echange</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Coupé	Intensité	-	Opération	Echange	<p>12</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Prise en charge</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Peinture</td> </tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Pneu																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Coupé																				
Intensité	-																				
Opération	Echange																				
Elément	Prise en charge																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Intensité	-																				
Opération	Peinture																				

Commentaires

VEHICULO SUCIO

Estimation des coûts de réparation

Total 985,16€