

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ7 RL023751	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	3595MRR	Modèle	C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Plus	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/05/2024	Année	2024	Couleur	AZUL ECLIPSE
Odometre	9 057 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TEJIDO SAO NEGRO / T
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	-	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/05/2025	Parc	PCD CAMPA CHESTE
-------------------	------------	------	------------------



Equipements génériques


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Tapis de vide poche
Position	Intérieur
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

5		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
7		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
9		<table><tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	10		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Inférieur</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Inférieur	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Inférieur																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 1</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr></table>	Elément	Jante alu 18"	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 1	Opération	Forfait réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Jante alu 18"																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 1																								
Opération	Forfait réparation																								
13		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	14		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Diamètre (mm) > 2</td></tr><tr><td>Opération</td><td>SR Enfoncement</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	Diamètre (mm) > 2	Opération	SR Enfoncement
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	Diamètre (mm) > 2																								
Opération	SR Enfoncement																								
15		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	16		<table><tr><td>Elément</td><td>Feu clignotant latéral</td></tr><tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr></table>	Elément	Feu clignotant latéral	Position	Latéral Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Feu clignotant latéral																								
Position	Latéral Droit																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
17		<table><tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr><tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	18		<table><tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
19		<table><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Vehículo sucio

Estimation des coûts de réparation

Total	1 066,06€
--------------	------------------