


DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

|                        |                    |              |                                       |                                     |                      |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| VIN                    | VR7ACYHZ0 RL023753 | Marque       | CITROEN                               | Date d'entretien                    | -                    |
| Immatriculation        | 3596MRR            | Modèle       | C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Plus | Odomètre d'entretien                | -                    |
| Date d'immatriculation | 23/05/2024         | Année        | 2024                                  | Couleur                             | AZUL ECLIPSE         |
| Odometre               | 11 458 km          | Cylindrée    | -                                     | Capitonnage                         | TEJIDO SAO NEGRO / T |
| Carburant              | Diesel             | Carrosserie  | SUV CrossOver                         | Date du prochain Contrôle Technique | -                    |
| Sièges                 | -                  | Transmission | -                                     | CO2                                 | -                    |
| Portes                 | -                  | Vitesses     | -                                     |                                     |                      |

Détails d'évaluation

|                   |            |      |                  |
|-------------------|------------|------|------------------|
| Date d'évaluation | 13/05/2025 | Parc | PCD CAMPA CHESTE |
|-------------------|------------|------|------------------|



Equipements génériques


Eléments amovibles

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Plage arrière           | ✗ |
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours    | ✓ |

Documents techniques

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Dommages

1



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Elément   | Pare-brise                |
| Position  | Avant                     |
| Dommages  | Rayure                    |
| Intensité | -                         |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Elément   | Tapis de vide poche |
| Position  | Arrière             |
| Dommages  | Manquant            |
| Intensité | -                   |
| Opération | Echange             |

3



|           |               |
|-----------|---------------|
| Elément   | Plage arrière |
| Position  | -             |
| Dommages  | Manquant      |
| Intensité | -             |
| Opération | Echange       |

4



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Elément   | Tapis de coffre |
| Position  | Arrière         |
| Dommages  | Manquant        |
| Intensité | -               |
| Opération | Echange         |

**DEKRA Automotive Solutions**

5



●●

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Pare-choc complet |
| Position  | Avant             |
| Dommages  | Rayure            |
| Intensité | -                 |
| Opération | Réparation        |

6



●●

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Elément   | Spoiler             |
| Position  | Avant               |
| Dommages  | Enfoncement & Eclat |
| Intensité | -                   |
| Opération | Réparation          |

7



●●

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Elément   | Porte              |
| Position  | Avant Gauche       |
| Dommages  | Rayure             |
| Intensité | Longueur (cm) > 20 |
| Opération | SR Rayure          |

8



●●

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Pare-choc complet |
| Position  | Arrière           |
| Dommages  | Rayure            |
| Intensité | -                 |
| Opération | Réparation        |

9



●●

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Elément   | Baguette de Pare-choc |
| Position  | Arrière               |
| Dommages  | Rayure                |
| Intensité | -                     |
| Opération | Réparation            |

10



●●

|           |             |
|-----------|-------------|
| Elément   | Porte       |
| Position  | Avant Droit |
| Dommages  | Enfoncement |
| Intensité | -           |
| Opération | Réparation  |

11



●●

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Aile              |
| Position  | Avant Droit       |
| Dommages  | Enfoncement       |
| Intensité | Diamètre (mm) > 2 |
| Opération | SR Enfoncement    |

12



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Elément   | Prise en charge |
| Position  | -               |
| Dommages  | -               |
| Intensité | -               |
| Opération | Peinture        |

**Commentaires**

Vehículo sucio

**Estimation des coûts de réparation**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>1 131,72€</b> |
|--------------|------------------|