

## DEKRA Automotive Solutions

### Détails véhicule

VIN	VF7SXYHTU RT079146	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	6733MRT	Modèle	C3 Origin Blue HDi 100 S&S 6v Plus	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/05/2024	Année	2024	Couleur	BEIGE ARENA METALIZA
Odometre	15 194 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TEJIDO Curitiba Narb
Carburant	Diesel	Carrosserie	-	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	-	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation 17/03/2025

Parc



### Equipements génériques


### Eléments amovibles

### Documents techniques

Compresseur kit secours	<input checked="" type="checkbox"/>
Recharge kit secours	<input checked="" type="checkbox"/>
Plage arrière	<input checked="" type="checkbox"/>

### Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 5.5 mm



Michelin 205/55/16 V Eté 5.5 mm



Michelin 205/55/16 V Eté 6.0 mm



Michelin 205/55/16 V Eté 6.0 mm

### Dommages

1



Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Baguette d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

## DEKRA Automotive Solutions

<b>5</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>6</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Poignée de porte extérieure</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Poignée de porte extérieure	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Poignée de porte extérieure																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
<b>7</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>8</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Baguette de porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
<b>9</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur 16'	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	<b>10</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Enjoliveur 16'																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
<b>11</b>  <span style="font-size: 2em;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

## Estimation des coûts de réparation

Total 626,07€