

Détails véhicule

VIN	VF77DBHY6 GJ783332	Kilométrage	104 518 km	Energie	Diesel
Immatriculation	EG818VK	Date d'immatriculation	17/11/2016	Cylindrée	1560
Marque	CITROEN	Niveau carburant	50 %	Transmission	Manuelle
Modèle	Berlingo-2018	Genre	VU	Vitesses	5
Carrosserie	Fourgon Tôle	Nb de places	2	Etat du véhicule	Conforme
Portes	3	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/07/2025	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR
					
					
					

Autres informations techniques

Véhicule Roulant - OK -	Roue de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur fonctionnant - OK -	Outilage de bord	<input checked="" type="checkbox"/>	Carnet de garantie	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie fonctionnelle - OK -			Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte de vitesse fonc. - OK -			Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>




Options / Equipements

Pneumatiques
Michelin 195/65/15 H Eté 4.0 mm 
 Michelin 195/65/15 H Eté 4.0 mm 
Michelin 195/65/15 H Eté 5.0 mm 
 Michelin 195/65/15 H Eté 5.0 mm

Dommages

1		Elément Double clefs	Elément Garniture de porte
		Position -	Position Arrière Gauche
		Dommages Manquant	Dommages Cassé
		Intensité -	Intensité -
		Opération Acceptable (Pour mémoire)	Opération Echange

2	
----------	--

3		Elément Aile Position Avant Gauche Dommages R.A.S. Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	4		Elément Bas de caisse Position Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
5		Elément Entrée de porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	6		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Echange
7		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation	8		Elément Pare-choc complet Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Echange
9		Elément Panneau latéral Position Arrière Gauche Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation non visible	10		Elément Bloc feu AR (d'aile) Position Arrière Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
11		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	12		Elément Pare-choc complet Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
13		Elément Bas de caisse Position Droit Dommages Malfaçon Intensité - Opération Echange	14		Elément garniture de marche pied Position Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
15		Elément Assise de siège tissu Position Avant Droit Dommages Tâché Intensité - Opération Nettoyage	16		Elément Adhésif / Feuille décorative de porte Position Avant Droit Dommages Coupé Intensité - Opération Echange
17		Elément Coquille de rétroviseur Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	18		Elément Panneau latéral Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)

19

Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

20

Elément	Soufflet de levier
Position	-
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange