

Détails véhicule

VIN	VF3CCHMZ6 JW020939	Kilométrage	13 037 km	Energie	Essence
Immatriculation	EV227HY	Date d'immatriculation	27/02/2018	Cylindrée	1560
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	25 %	Transmission	Manuelle
Modèle	208-2012	Genre	VP	Vitesses	5
Carrosserie	Berline	Nb de places	4	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/03/2025	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	Dexia
					
					
					

Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Roue de secours	✓	Double clefs	✗
Véhicule Roulant - OK -			Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant - OK -			Carnet de garantie	✓
Batterie fonctionnelle - OK -			Carnets de bord	✓
Boîte de vitesse forc. - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 4.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm	

Dommages

1		Elément	Garniture intérieure de coffre	2		Elément	Plage arrière
		Position	Arrière Gauche			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange



3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Joint de porte Avant Gauche Coupé - Echange
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 16' Avant Droit Cassé - Echange
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure Longueur (cm) > 4 Réparation
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Joint de porte Arrière Droit Coupé - Echange
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Enfoncement - Smart Repair
13		Elément Position Dommages Intensité Opération	Feu clignotant latéral Latéral Droit Rayure - Acceptable (Pour mémoire)
15		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement - Réparation
4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Double clefs - Manquant - Acceptable (Pour mémoire)
6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 16' Arrière Gauche Cassé - Echange
8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Droit Enfoncement - Réparation
10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Garniture de porte Arrière Droit Rayure - Smart Repair
12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de caisse Avant Droit Enfoncement - Réparation
14		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Avant Rayure Longueur (cm) > 4 Réparation
16		Elément Position Dommages Intensité Opération	Joint de porte Avant Droit Coupé - Echange