

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGZT NY534998	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-610-VJ	Modèle	508 GT HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/04/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	37 779 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Hybride	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	33
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/05/2023	Parc	HORDAIN		
					
					

Equipements génériques


Eléments amovibles

Documents techniques

Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Compresseur kit secours	✗
Sur tapis ARD	✗

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 235/45/18 Y Été 4.3 mm		Bridgestone 235/45/18 Y Été 4.1 mm	
Michelin 235/45/18 Y Été 3.4 mm		Michelin 235/45/18 Y Été 2.5 mm	

Dommages

1		Elément	Entrée de porte	2		Elément	Double clefs
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



●

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

5



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

7



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

9



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

11



●

Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



●●●

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

15



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

17



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



●

Elément	Sur tapis
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

6



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


8



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

10



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

12



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

14



●●●

Elément	Pavillon avec toit ouvrant
Position	-
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

16



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

18



●●

Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

19



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

20



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

21



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

22



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

23



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

24



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

25



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

26



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 235/45/18 Y 2.5 Mm
 PneuAVG Bridgestone 235/45/18 Y 4.3 Mm
 PneuAVD Bridgestone 235/45/18 Y 4.1 Mm
 PneuARG Michelin 235/45/18 Y 3.4 Mm