

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSK NJ742925	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-099-NW	Modèle	SUV 2008 GT PURETECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/09/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	25 997 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A7FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	126
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/10/2023	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Jantes aluminium	✓

Eléments amovibles

Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Compresseur kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.8 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 6.7 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.8 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.5 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Revêtement de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

5



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Revêtement de pare-chocs
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.8 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.8 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.5 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.7 Mm