

Détails véhicule

VIN	WVWZZZCD9 PW102260	Kilométrage	38 635 km	Energie	Diesel
Immatriculation	GK988BY	Date d'immatriculation	19/10/2022	Cylindrée	1598
Marque	VOLKSWAGEN	Niveau carburant	0 %	Transmission	Manuelle
Modèle	Golf7-BQ1-2017	Genre	VP	Vitesses	5
Carrosserie	Berline	Nb de places	4	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/08/2025	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	Louveo

Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Roue de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Véhicule Roulant - OK -	Kit roue secours Complet	<input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur fonctionnant - OK -			Carnet de garantie	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques
Nexen 205/55/16 V Eté 4.9 mm
Nexen 205/55/16 V Eté 4.4 mm
Nexen 205/55/16 V Eté 6.5 mm
Nexen 205/55/16 V Eté 6.3 mm

Dommages

	Elément	Carnet de garantie		Elément	Double clefs
1	Position	-	2	Position	-
	Dommages	Manquant		Dommages	Manquant
	Intensité	-		Intensité	-
	Opération	Acceptable (Pour mémoire)		Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3 	Elément Nettoyage intérieur Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait	4 	Elément Garniture de hayon ou malle Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
5 	Elément Jante alu 16' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 14 Opération Forfait réparation	6 	Elément Jante alu 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 14 Opération Forfait réparation
7 	Elément Pavillon Position - Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 4 Opération Réparation	8 	Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
9 	Elément Coquille de rétroviseur Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 4 Opération Réparation	10 	Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 4 Opération Réparation
11 	Elément Planche de bord Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation		