

» Vue d'ensemble

N° d'ordre: 1002293878
Inspecté le: 16.02.2026 09:07
N° de rapport: 9914326
N° de châssis: VSSZZZKM5PR028981



Avant Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage

» Données du véhicule

Catégorie véhicule:	Vehicule particulier
Type de carrosserie:	SUV
Marque	Cupra
Modèle:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARD
Date de 1ère immatriculation:	13.01.2023
Kilométrage:	75 523 km
Preuve du kilométrage	
Couleur extérieure:	Noir Titane - Marron Palomino
Couleur toit:	Blanc "Candy"
Propulsion:	Avant
Carburant:	Diesel
Cylindrée:	1 498 ccm
Puissance:	110 kW (150 CV)
Longueur du véhicule:	
Hauteur du véhicule:	
Largeur du véhicule:	
Poids total autorisé:	
Empattement des roues:	
Nombre d'axes:	2
Cylindres:	4
Euronorme:	
Nombre de portes:	5
Nombre de sièges:	2
Boîte de vitesse:	Manuelle 6-Vitesse
Type de revêtement:	Revêtements de sièges tissu
Couleur intérieur:	Blanc "Candy"
Nombre de clés:	2

» Documents et maintenance

Date prochain contrôle technique:	
Certificat d'immatriculation présent:	Non
Certificat d'immatriculation reçue:	Non
Plaques d'immatriculation reçues:	Aucune
Carnet d'entretien:	Digital
Preuve de maintenance:	Non vérifiable
Date de la dernière maintenance:	
Kilométrage lors de la dernière maintenance:	
Temps restant jusqu'à l'entretien:	23 500 KM

» Équipement du véhicule

2 lampes de lecture à l'avant, 2 à l'arrière

Accoudoir central à l'avant

Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)

Airbag côté conducteur et côté passager avant, sans sac gonflable de genoux, avec désactivation côté passager avant
Airbag latéral à l'avant, avec airbag détecté et airbag interactif à l'avant

Alternateur triphasé 140 A

Amortisseurs à l'arrière, base 1

Amortisseurs avant

Ancrage pour siège-enfant pour système siège-enfant taille I, 2 x top tether ancr. siège-enf. AV côté pass. AV

Antenne uniquement pour réception FM, Diversity

Antidémarrage électronique

Appareil de navigation High

Appel d'urgence privé

Applications décoratives

Applications décoratives pour la console

Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant

Appuie-tête à l'avant

Appuie-tête arrière (3 pièces)

Assistance au stationnement (direction assistée)

Assistant aux manoeuvres de stationnement

Assistant de feux de route

Assistant de maintien sur la voie

Autocollants/plaques, anglais-français

Autorisation de circulation, supplément

Avec caméra multifonction

Avec projecteur logo (rétroviseur)

Avec repérage des panneaux de signalisation

Avec support aux manoeuvres d'évitement avec assistant de bifurcation

Avec système de caméra de recul (version2)

Avertisseur sonore un ton

Baguettes de seuil dans les baies de porte (éclairées)

Baguettes enjoliveuses noires

Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable, avec accoudoir central

Barre stabilisatrice à l'arrière

Barre stabilisatrice à l'avant

Barres de toit noires

Batterie 420A (70Ah)

Blocage de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction

Boîte manuelle à 6 vitesses "M6"

Boîtier de rétroviseur extérieur peint

Boulons de roue standard

BRS pour véhicules sans entraînement électrique (ESC et répartition électronique de la force de freinage)

Capacité standard de la batterie/l'alternateur

Ceinture automatique trois points pour la place arrière centrale

Ceintures automatiques 3 points à l'avant

Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE

Circulation à droite

Climatronic (3-zones) avec commande declimatiseur à l'arrière

Code régional " ECE " pour radio

Combiné d'instruments librement programmable Medium

Combiné d'instruments, affichage en KM/H

Commande vocale

Compensateur version 1

Concept de plancher de chargement variable

Contrôle de la pression de pneu

Convertisseur continu-alternatif et prise 230V pour l'Europe

Cycle de fabrication standard

Détection de fatigue

Déverrouillage du siège arrière mécanique

Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur

Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 281" pièces de véhicule --

Différenciation des classes de véhicules-5FF-

Direction dynamique

Documentation de bord en français

Eclairage d'ambiance version 1

Empattement

Équipement sport confort Formentor

Essieu à quatre bras

Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent

Externe, prise(s) USB de données Type C et prise(s) de chargement

Feux arrière à LED, indicateurs de sens de marche animé

Feux arrière de brouillard

Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home automatiques

Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport

Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie

Frein de stationnement

Freins à disque à l'arrière

Freins à disque à l'avant	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Front Assist avec avertissement et freinage pour véhicules, piétons et cyclistes	Premier remplissage en carburant de série
Glaces latérales en verre athermique, à partir du montant central et à teintées sombre	Prix spécial
Habillage du coffre à bagages avec vide-poches	Procédure : série
Haut-parleurs, à l'avant et à l'arrière	Programme de vente national France
Jantes en alliage léger 8J x 18	Prolongation de la périodicité d'entretien
Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication	Rappel de ceinture de sécurité, contactélectr. à l'avant et à l'arrière, optique et acoustique
Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force	Réception de radio numérique
Logos	Réfrigérant R1234yf
Marque de type et logo de firme	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
Mirror Link plus "App" sans fil plus RSE (préparation)	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Module plancher arrière, version 1	Régulation automatique de distance (avec follow to stop) et régulateur de vitesse
Mot. turb. 4 c. 2,0 l/110 kW (4 s.) ra. inj. c.; m. b.: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/T19/T11/T3C "TDI"	Rétroviseur extérieur côté conducteur convexe, côté passager avant convexe
Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 05L.C	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
Norme d'émission, EU6 AP	Rétroviseurs extérieurs réglables/rabat.électr., dégivr., avec abaissement passager avant
Numéro de contrôle interne pour enlèvement par le client	Revêtement de porte et latéral partiellement en cuir
Outillage de bord et cric	Roue de secours 18" comme roue d'urgence
Pack à prix réduit	Roue d'urgence compacte, construction radiale (5 trous)
Pack à prix réduit	Sans 2e batterie
Pack à prix réduit	Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint
Pack chrome	Sans aération de siège/siège masseur
Pare-brise climatisé confort	Sans affichage tête haute
Pare-chocs sport	Sans assistant de changement de voie
Pare-soleil avec miroir, éclairé, avec étiquette d'airbag sur les pare-soleil et le montant central	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Pas de finition de promotion	Sans câble de chargement
Pas de véhicule spécial, finition standard	Sans câble de chargement mode 3
Pavillon moulé, d'une seule pièce	Sans Car2X
Pays avec homologation de type France	Sans caractéristiques spéciales
Pays compatible technologie à bande ultralarge et fréquence porteuse comprise entre 433,92 et 434,42 MHz	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Pays non chaud	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Pédalerie "standard"	Sans dispositif d'attelage
Phares antibrouillards	Sans équipement de convoyage
Phares principaux à DEL avec lentille	Sans extincteur
Plage de poids 5 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins	Sans inscription (sans désignation du type)
Plage de suspension 06 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins	Sans lave-phares, sans afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1	Sans mesure particulière pour la carrosserie
Pneus 245/45 R18 96W à résistance au roulement super-optimisée, génération 2 (revêtement polymère)	Sans mesures d'insonorisation supplémentaires pour l'intérieur
Pneus sans détermination de marque de pneus	Sans montage individuel
Poches de rangement sur les dossiers	Sans moteur électrique (hybride)
	Sans paroi
	Sans plaque de protection supplémentaires sous le moteur

Sans pneus supplémentaires
 Sans poids de compensation pour le volant
 Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
 Sans prise
 Sans réservoir à charbon actif avec SCR
 Sans siège chauffant
 Sans système de sécurité étendu
 Sans système de transmission alternatif
 Sans systèmes pour l'accès au véhicule
 Sans tapis de sol
 Sans trappe de pavillon (toit standard)
 Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
 Sélection de profil de conduite et amortissement conventionnel
 Sellerie en tissu
 Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, avec codage sans connexion antidémarrage
 Sièges normaux à l'avant
 Son extérieur standard
 Spoiler arrière
 Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
 Support informatique pour l'UE, intégré
 Système d'alimentation en diesel
 Système de marche/arrêt avec récupération
 Système de verrouillage et de démarrage sans clé "Keyless Advanced" sans dispositif de sécurité Safe
 Système électrique standard
 Système Infotainment avec options modulaires extensibles (MIB3) (version 2)
 Téléphonie confort avec LTE et chargement sans fil
 Tiroirs sous les sièges avant
 Traction avant
 Variante finition de base
 Véhicule à direction à gauche
 Véhicule polyvalent "FORMENTOR"
 Véhicules sans dispositions spéciales dévalorisation du produit
 Version non-fumeur
 Volant sport cuir multifonction
 Zone climatique standard

» Pneus

PNEUS MONTÉS

Marque	Position	Position	Type	Jante	Dimensions	Profondeur profil
Continental	Avant	Gauche	Été	Aluminium	245/45 R 18 96 Y	2,7 mm
Continental	Avant	Droite	Été	Aluminium	245/45 R 18 96 Y	2,8 mm
Continental	Arrière	Gauche	Été	Aluminium	245/45 R 18 96 W	3,2 mm
Continental	Arrière	Droite	Été	Aluminium	245/45 R 18 96 W	2,4 mm

Pneus aptes à rouler: Oui

ROUES DE SECOURS/GALETTE & ACCESSOIRES

Pneus anti-crevaison autorisés: Oui

Pneus anti-crevaison circulation-légale: Oui

Galette fournie: Oui

Cric présent: Oui

» Valeurs de dépréciation

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Préparation peinture plastique	Préparation peinture	Effectuer
2	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer
3	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer
4	Pneu ARG	Hors tolérance	E - Remplacer
5	Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer
6	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre
7	Jante alum. AVD	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (partiel)
8	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer
9	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer

» Dommage d'usure

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Pneus	Sans dégâts	Acceptable

» Dépreciation commerciale

Dommages antérieurs connus: Non

Capable de détecter le(s) dommage(s) antérieur (s): Non

Repeinture existante: Non

Mesure épaisseur de peinture effectuée: Oui - aucune anomalie/déviati

RÉSULTATS DE LA MESURE DE L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE PEINTURE

Les valeurs mesurées se situaient dans la marge habituelle.

Au moins 3 mesures ont été effectuées par élément.

» Remarques sur le rapport d'inspection

Informations sur l'ordre et l'étendue de l'évaluation:

La mission consistait à établir un rapport sur l'état du véhicule décrit.
L'évaluation de l'état du véhicule a été effectuée conformément à la mission, sur la base du cahier des charges spécifié par le client.
L'inspecteur fait l'évaluation sur la base de ses constatations et du cahier des charges.

Identification du véhicule:

VSSZZZKM5PR028981

Contrôle VIN, pas de comparaison possible avec les documents

Conditions vehicule:

Bien entretenu

Conditions d'inspection:

Suffisante, Mouillé

Couleur correspond:

La couleur du véhicule ne correspond plus à l'état de livraison.

Pont élévateur/équipement de levage utilisé:

Non

Essai de conduite effectué:

Non

Essai du moteur réalisé:

Non

» Autres commentaires

Cet exemplaire a été généré par voie électronique. Il est valable sans signature originale.

» Photos Commerciales


Avant Gauche 3/4



Avant Droit 3/4




Arrière Gauche 3/4




Arrière Droit 3/4




Kilométrage




Bas de caisse G




Bas de caisse D




Numéro de châssis




Roue AVG



Roue AVD



Roue ARG




Roue ARD




Roue de secours



Console centrale



Compartiment moteur




Documents de bord



Aménagement intérieur



Caméra de recul



Historique Maintenance



Intérieur - avant



Intérieur - arrière




GPS/Radio

» Photos des dommages


VALEURS DE DÉPRÉCIATION

1 - Préparation peinture plastique - Préparation peinture - Effectuer


2 - Pneu AVG - Hors tolérance - E - Remplacer




3 - Pneu AVD - Hors tolérance - E - Remplacer



4 - Pneu ARG - Hors tolérance - E - Remplacer




5 - Pneu ARD - Hors tolérance - E - Remplacer





6 - Pare-chocs AV - Griffe(s) - Peindre





7 - Jante alum. AVD - Griffe(s) - LI - Réparer et peindre (partiel)



8 - Revêtement assise siège AVD - Tache - Nettoyer



9 - Revêtement assise siège AVG - Tache - Nettoyer



DOMMAGE D'USURE

1 - Pneus - Sans dégâts - Acceptable

