

Détails véhicule

VIN	VR1URHNSS PW019861	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-609-HZ	Modèle	DS 3 CBK PT130 EAT8 GD CHIC	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/02/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	29 784 km	Cylindrée	-	Capitonnage	CUIR BEIGE
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	135
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/06/2024	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/55/18 V Eté 6.0 mm



Goodyear 215/55/18 V Eté 5.7 mm



Goodyear 215/55/18 V Eté 5.6 mm

Goodyear 215/55/18 V Eté 5.3 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

5

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

6

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

8

Elément	Garniture de pied caisse
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

10

Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

11

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

12

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

13

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/55/18 V 5.7 Mm
 PneuARD Goodyear 215/55/18 V 5.3 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/55/18 V 6.0 Mm
 PneuARG Goodyear 215/55/18 V 5.6 Mm