


» Vue d'ensemble


N° d'ordre: 1002432016
Inspecté le: 29.04.2026 15:53
N° de rapport: 10501828
N° de chassis: TMBEP6PJ4P4038935



Avant Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage

» Données du véhicule

Catégorie véhicule:	Vehicule particulier
Type de carrosserie:	Automobile compacte
Marque	Skoda
Modèle:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXN
Date de 1ère immatriculation:	04.02.2023
Kilométrage:	36 555 km
Preuve du kilométrage	
Couleur extérieure:	Ambition Noir/Noir
Couleur toit:	Noir Magic Nacré
Propulsion:	Avant
Carburant:	Essence
Cylindrée:	999 ccm
Puissance:	70 kW (96 CV)
Longueur du véhicule:	
Hauteur du véhicule:	
Largeur du véhicule:	
Poids total autorisé:	
Empattement des roues:	
Nombre d'axes:	2
Cylindres:	3
Euronorme:	
Nombre de portes:	5
Nombre de sièges:	5
Boîte de vitesse:	Manuelle 5-Vitesse
Type de revêtement:	Revêtements de sièges tissu
Couleur intérieur:	Noir Magic Nacré
Nombre de clés:	2

» Documents et maintenance

Date prochain contrôle technique:	
Certificat d'immatriculation présent:	Non
Certificat d'immatriculation reçue:	Non
Plaques d'immatriculation reçues:	Aucune
Carnet d'entretien:	Digital
Preuve de maintenance:	Non vérifiable
Date de la dernière maintenance:	
Kilométrage lors de la dernière maintenance:	

» Équipement du véhicule

"MAXI DOT" (combiné d'instruments intermédiaire)	Clé pour système de fermeture avec télécommande
"SmartLink"	Climatiseur à régulation mécanique
2 lampes de lecture à l'avant, 2 à l'arrière	Code régional " ECE " pour radio
2x USB à l'avant (type C, données)	Colonne de direction, réglable axialement et verticalement
3e appui-tête à l'arrière au milieu	Combiné d'instruments, affichage en KM/H
4 haut-parleurs à l'avant + 2 à l'arrière y compris koda Surround	Console centrale - porte-gobelet en forme "bonhomme de neige"
4 portes	Contrôle de la pression de pneu
Accoudoir central à l'avant	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)	Couvercle de réservoir
Airbag côté conducteur et côté passager avant, sans sac gonflable de genoux, avec désactivation côté passager avant	Couvre-coffre, rabattable
Airbag latéral à l'avant avec airbags rideaux	Cycle de fabrication standard
Alternateur triphasé 140 A	DAB - Réception de radio numérique
Amortisseurs à l'arrière	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 200" -- pièces de véhicule --
Amortisseurs avant	Différenciation des classes de véhicule -6VN-
Ancrage pour siège-enfant pour système siège-enfant taille I, 2 x top tether ancr. siège-enf. AV côté pass. AV	Diffuseur
Antenne uniquement pour réception FM	Direction assistée
Antidémarrage électronique	Documentation de bord en français
Antigel jusqu'à -25 degrés Celsius tolérance jusqu'à -30 degrés C	Dossier divisé 60:40, armature de siège non divisée
Applications décoratives	DRIVER ALERT - détecteur de fatigue
Applications décoratives inférieures	eCall+
Appuie-tête à l'avant	Eclairage du coffre à bagages
Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif	Empattement
Assistant de maintien de voie Lane Assist	Essieu arrière "standard"
Autoradio Bolero 8"	Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent
Autorisation de circulation, supplément	Feu arrière de brouillard, circulation à droite
Avec caméra multifonction	Feux arrière
Avec parapluie	Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home manuelles
Avertisseur sonore un ton	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Baguettes enjoliveuses standard	Finition confort
Barre stabilisatrice à l'avant	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Batterie 320A (48Ah)	Fourchette de poids à vide 1
Bluetooth	Frein à disque à l'arrière
Boîte à gants standard	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
Boîte mécanique 5 vitesses	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 MHz
Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)	Front Assist y compris City ANB sans ACC
Calandre	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE	Inscription en finition standard
Ceintures sécurité auto. trois points à l'avant, avec rétracteur de ceinture, prétensionneur ventral et régl. hauteur	Jantes en alliage léger "ROTARE" Argent 5,5J x 15 - 4 pièces
Circulation à droite	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication

Lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière avec fonction auto up/down et commande confort

Logement/support pour lunettes

Mesures de protection piétons élargies et proactives

Module plancher arrière, version 1

Moteur à essence 3 cyl. 1,0 l/70 kW TSI Moteur de base: TJ4/TC5/T26/T0M

Moteur à essence 3 cylindres 1,0 l groupe moteur 05C.A

Norme d'émission, EU6 AP

Outillage de bord et cric

Pack acoustique standard

Pack chrome

Pare-brise, verre athermique

Pare-chocs dans la teinte du véhicule

Pare-chocs standard

Pare-soleil avec miroir, étiquette d'airbag sur le pare-soleil du passager avant

Partie arrière courte

Pas de finition de promotion

Pas de véhicule spécial, finition standard

Pays avec homologation de type France

Pays non chaud

Pédalerie "standard"

Peinture normale

Phares principaux à DEL

Plage de poids 9 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins

Plage de suspension 04 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins

Plaque de protection supplémentaire sous le moteur

Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1

Pneus 185/65 R15 88H à résistance au roulement super-optimisée, génération 2

Pneus sans détermination de marque de pneus

Poids sur essieu arrière version 1

Poignée de frein à main en cuir

Poignées rabattables sur le cadre de toit

Pommeau/poignée de levier de vitesses encuir

Porte-à-faux à l'arrière, court

Premier remplissage en carburant de série

Préparation pour galerie porte-bagages

Programme de vente national France

Projecteurs antibrouillard - ampoule

Prolongation de la périodicité d'entretien

Protections pour jantes en alliage léger

Réfrigérant R1234yf

Réglage du site des phares

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Remote Access 1 an

Remote Access/Proactive Service

Réservoir à carburant

Réservoir à charbon actif (EVAP)

Rétrovis. ext. réglables et chauffants électriquement - peints en teinte ext. (pour Monte Carlo peints en Noir)

Rétroviseur extérieur côté conducteur convexe, côté passager avant convexe

Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte peints dans la teinte du véhicule

Revêtement de porte et latéral

Roue de secours avec pneu normal, acier

Sans "drive select"

Sans 2e batterie

Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint

Sans adaptateur

Sans affichage supplémentaire de dysfonctionnement

Sans afficheur de niveau d'eau de lave-glace

Sans aide au démarrage en côte/descente/assistance à la conduite confort

Sans appareil de navigation

Sans appui lombaire dans les dossiers des sièges

Sans araignée/filet/poche

Sans assistant de changement de voie

Sans assistant de phares

Sans boîtes de rangement dans le coffre à bagages

Sans buses de lave-glace dégivrantes

Sans chauffage stationnaire/d'appoint

Sans commande vocale

Sans déverrouillage du dossier des sièges avant

Sans dispositif d'attelage

Sans équipement de convoyage

Sans extincteur

Sans fonction ECO

Sans garniture de plancher du coffre à bagages

Sans joint supplémentaire à l'extérieur

Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)

Sans lave-phares

Sans pack vide-poches/compartiment de rangement

Sans paroi

Sans pellicule de protection pour seuil de porte

Sans pellicules décoratives/logos

Sans plancher de chargement

Sans prise

Sans repérage des panneaux de signalisation
Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
Sans siège chauffant
Sans support
Sans système de sécurité étendu
Sans système de transmission alternatif
Sans systèmes de caméra/technologie de capteurs de proximité
Sans tiroir sous les sièges avant
Sans trappe de pavillon (toit standard)
Sans USB dans le rétroviseur intérieur
Sans vide-poches
Sellerie en tissu
Siège du conducteur réglable en hauteur
Sièges normaux à l'avant
Spoiler arrière
Système d'aide au stationnement (capteurs de stationnement à l'arrière)
Système d'alimentation en carburant pour moteur à essence à injection (tropicalisé)
Système de marche/arrêt avec récupération
Tapis de sol textile
Témoin de ceinture de sécurité pour les sièges avant et arrière
Traction avant
Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)
Variante
Véhicule à direction à gauche
Verrouillage central "Keyless-Go" sans dispositif de sécurité "Safe"
Version non-fumeur
Version standard
Volant multifonction
Zone climatique standard

» Pneus

PNEUS MONTÉS

Marque	Position	Position	Type	Jante	Dimensions	Profondeur profil
Nexen	Avant	Gauche	Eté	Aluminium	185/65 R 15 88 T	6,9 mm
Nexen	Avant	Droite	Eté	Aluminium	185/65 R 15 88 T	6,3 mm
Kumho	Arrière	Gauche	Eté	Aluminium	185/65 R 15 88 T	5,9 mm
Kumho	Arrière	Droite	Eté	Aluminium	185/65 R 15 88 T	5,4 mm

Pneus autorisés: Oui

Pneus aptes à rouler: Oui

ROUES DE SECOURS/GALETTE & ACCESSOIRES

Roue de secours présente: Oui

Marque	Position	Position	Type	Jante	Dimensions	Profondeur profil
Kumho	Remplaçant		Eté	Tôle	185/65 R 15 88 H	6,4 mm

Pneus anti-crevaisin autorisés: Oui

Pneus anti-crevaisin circulation-légale: Oui

Cric présent: Oui

» Valeurs de dépréciation

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Préparation peinture métal	Préparation peinture	Effectuer
2	Porte ARD	Mauvaise réparation	Peindre
3	Intérieur	Tache	Nettoyer

» Dommage d'usure

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Pneus	Sans dégâts	Acceptable

» Pièces manquantes

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Tapis de coffre	Manque	E - Remplacer

» Dépreciation commerciale

Dommages antérieurs connus: Non

Capable de détecter le(s) dommage(s) antérieur (s): Non

Repeinture existante: Oui

Repeinture réalisées de manière professionnelle: Non

Mesure épaisseur de peinture effectuée: Oui - avec des anomalies/déviation

RÉSULTATS DE LA MESURE DE L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE PEINTURE

Emplacement	Peinture (µm)
Épaisseur de peinture Aile ARG (µm)	129,0
Épaisseur de peinture Porte AVD (µm)	334,0
Épaisseur de peinture Porte ARD (µm)	419,0
Au moins 3 mesures ont été effectuées par élément.	

» Remarques sur le rapport d'inspection

Informations sur l'ordre et l'étendue de l'évaluation:

La mission consistait à établir un rapport sur l'état du véhicule décrit.
L'évaluation de l'état du véhicule a été effectuée conformément à la mission, sur la base du cahier des charges spécifié par le client.
L'inspecteur fait l'évaluation sur la base de ses constatations et du cahier des charges.

Identification du véhicule:

TMBEP6PJ4P4038935

VIN contrôlé et correspond aux documents

Conditions vehicule:

Sale

Conditions d'inspection:

Accès limité

Couleur correspond:

La couleur du véhicule ne correspond plus à l'état de livraison.

Pont élévateur/équipement de levage utilisé:

Non

Essai de conduite effectué:

Non

Essai du moteur réalisé:

Oui

» Autres commentaires

Cet exemplaire a été généré par voie électronique. Il est valable sans signature originale.

» Photos Commerciales



Avant Gauche 3/4




Avant Droit 3/4




Arrière Gauche 3/4




Arrière Droit 3/4



Kilométrage




Bas de caisse G




Bas de caisse D




Numéro de châssis




Roue AVG




Roue AVD




Roue ARG




Roue ARD




Roue de secours



Console centrale




Compartiment moteur




Documents de bord




Aménagement intérieur



Épais. de peinture Porte ARD



Épais. de peinture Porte AVD



Épais. de peinture Aile ARG


Rapport d'inspection

- Rapport d'inspection du véhicule -


N° de rapport 10501828
Du: 29.04.2026



Historique Maintenance



Intérieur - avant



Intérieur - arrière





GPS/Radio

» Photos des dommages









VALEURS DE DÉPRÉCIATION

1 - Préparation peinture métal - Préparation peinture - Effectuer

2 - Porte ARD - Mauvaise réparation - Peindre







3 - Intérieur - Tache - Nettoyer



DOMMAGE D'USURE

1 - Pneus - Sans dégâts - Acceptable



PIÈCES MANQUANTES

1 - Tapis de coffre - Manque - E - Remplacer

