

Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK P5043755	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-328-ME	Modèle	208 V2 ALL PT100 BVM	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/04/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	17 492 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/10/2023	Parc	VATRY MOSOLF	
				
				

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Outilage de bord	✓	Porte documents	✓
Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
Compresseur kit secours	✗	Carnets de bord	✓
Recharge kit secours	✗	Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.3 mm	  	Michelin 195/55/16 H Eté 5.2 mm	 
Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm	 	Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm	

Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	2		Elément Ciel de pavillon Position - Dommages Brûlé Intensité - Opération Smart Repair
3		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Coupé Intensité - Opération Echange	4		Elément Jante spéciale 16' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair

DEKRA Automotive Solutions

5  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> 7  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> 9  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	6  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> 8  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Capot																																																		
Position	-																																																		
Dommages	Enfoncement																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Réparation																																																		
Elément	Pare-choc complet																																																		
Position	Avant																																																		
Dommages	Rayure																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Réparation																																																		
Elément	Prise en charge																																																		
Position	-																																																		
Dommages	-																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Peinture																																																		
Elément	Porte																																																		
Position	Avant Gauche																																																		
Dommages	Enfoncement																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Réparation																																																		
Elément	Eléments adjacents																																																		
Position	-																																																		
Dommages	-																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Peinture																																																		

Commentaires

PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.3 Mm
PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.2 Mm
PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm