

Détails véhicule

VIN	VR3UKZXZ PJ623523	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-411-MB	Modèle	E-2008 GT MOTEUR ELEC 136CH (100 KW) - B	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/04/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	21 332 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A7FX
Carburant	Electricité	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/03/2025	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge rapide	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 5.0 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.7 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 4.2 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.1 mm	

Dommages

1



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

2




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

8



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

9



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

12



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

13



Elément	Feu clignotant latéral
Position	Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

14



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

15



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

16



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.7 Mm
PneuARG Continental 215/60/17 H 4.2 Mm
PneuARD Continental 215/60/17 H 4.1 Mm
PneuAVG Continental 215/60/17 H 5.0 Mm