

Détails véhicule

VIN	VR1URHNSS PW033076	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-614-FZ	Modèle	DS 3 CBK PTECH 130 EAT8 OPERA	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/04/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	20 334 km	Cylindrée	-	Capitonnage	4IFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	135
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/12/2023	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Compresseur kit secours	✗
Plage arrière	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/55/18 V Eté 5.5 mm



Goodyear 215/55/18 V Eté 5.3 mm



Goodyear 215/55/18 V Eté 5.7 mm

Goodyear 215/55/18 V Eté 5.5 mm

Dommages

1



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



●

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



●

Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

5



●●

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

6



●●

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



●●

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8



●●

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

9



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11



●●●●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



●●

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

13



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

14



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

15



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

16



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

17



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

18



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

19



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/55/18 V 5.5 Mm
PneuARG Goodyear 215/55/18 V 5.7 Mm
PneuARD Goodyear 215/55/18 V 5.5 Mm
PneuAVD Goodyear 215/55/18 V 5.3 Mm