











Détails véhicule

VIN	VR7EDYHT8 RJ652845	Date d'immatriculation	29/03/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-644-CS	Odometre	36 372 km
Modèle	BERLINGO XL 1.5 BHDI 100 BVM6 CLUB	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	Albias logistique auto				
					
					

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓

Documents techniques








Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques


Hankook 205/60/16 V Eté 6.6 mm			Hankook 205/60/16 V Eté 6.6 mm		NEXEN 205/60/16 V Eté 7.0 mm
NEXEN 205/60/16 V Eté 4.5 mm			NEXEN 205/60/16 V Eté 4.1 mm		

Dommages extérieurs

2		Elément	Coquille de rétroviseur	3		Elément	Jante tôle 16"
		Position	Droit			Position	Avant Gauche
4		Dommages	Rayure	5		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Aile			5	
Position	Avant Gauche	Position	Arrière Gauche				
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Cassé	Commentaires	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Monogramme de porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Baguette de porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-											
Elément	Entrée de porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				

Autres dommages

13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-			
Elément	Prise en charge												
Position	-												
Dommages	-												
Commentaires	-												

Commentaires

PneuARD NEXEN 205/60/16 V 4.1 Mm
 PneuAVD Hankook 205/60/16 V 6.6 Mm
 PneuARG NEXEN 205/60/16 V 4.5 Mm
 PneuAVG Hankook 205/60/16 V 6.6 Mm
 PneuAR NEXEN 205/60/16 V 7.0 Mm