

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY1 SS017069	Date d'immatriculation	30/01/2025	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HB-683-QX	Odometre	17 037 km
Modèle	3008 NW ALLURE HYBRID 136 E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	02/10/2025	N° d'inspection	1867013	Date d'évaluation	10/10/2025
Date du mandat	13/10/2025	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI



Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques







Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques



Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	144,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,80	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	144,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	144,00€

3		Elément	Spoiler	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	136,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	32,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	136,00€
4		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	64,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	64,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	64,00€
6		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	32,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	32,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	32,00€
7		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	80,00€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

vts
 PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.4 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	560,00€	Dépréciation	-	Prix Net	560,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	2,00	104,00€	-	-	104,00€
Peinture	80,00€	4,70	376,00€	-	-	376,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€