

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY4 SS026932	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	HC-296-HY	Modèle	3008 NW GT HYBRID 136 E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	11/03/2025	Année	2025	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Odometre	4 030 km	Cylindrée	-	Capitonnage	T5FX
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	03/06/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Sur tapis <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Clef Plip <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 H Eté 6.0 mm		Michelin 225/55/19 H Eté 5.8 mm	
Michelin 225/55/19 H Eté 6.0 mm		Michelin 225/55/19 H Eté 6.1 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Jante spéciale 19"
		Position	-			Position	Avant Droit
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Forfait réparation
		Elément	Pare-choc complet			Elément	Spoiler
		Position	Avant			Position	Avant
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Nettoyage intérieur																								
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Poignée de porte extérieure</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Poignée de porte extérieure	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Poignée de porte extérieure																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Baguette de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/19 H 6.1 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/19 H 6.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/19 H 5.8 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/19 H 6.0 Mm