

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ6 SL014318	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	HD-120-KB	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/05/2025	Année	2025	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	5 087 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	144
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/07/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✗
Plage arrière	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.9 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 6.1 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 6.1 mm

Dommages

1



Elément	Feu clignotant latéral
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

2



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

5



●

Elément	Tiroir de vide poche
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

6



● ●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7



● ●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8



●

Elément	Cache bagages
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



●

Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

10



● ●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



● ●

Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

12



● ●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

13



● ●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

14



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

15



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.1 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.9 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.1 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm