

Détails véhicule

VIN	VF3LHAXH GS135997	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	ED-807-DZ	Modèle	308 V2 GT LINE 20BHD 150CH S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/06/2016	Année	2016	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	64 654 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0IFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	09/01/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI	
				
				
				

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques
Roue de secours	✓	Porte documents
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation
Outilage de bord	✓	Carnet de garantie
Triangle	✓	Double clefs
Cric	✓	
Plage arrière	✗	



Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 4.5 mm		Michelin 225/45/17 V Eté 4.5 mm		-/- Galette 7.0 mm
Hankook 225/45/17 V Eté 3.0 mm		Hankook 225/45/17 V Eté 3.5 mm		

Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	2		Elément Pneu Position Arrière Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange
---	---	--	---	--	---

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément Pneu Position Arrière Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	4		Elément Capot Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
5		Elément Jante spéciale 17' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	6		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
7		Elément Jante spéciale 17' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	8		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
9		Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	10		Elément Montant de pavillon Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
11		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	12		Elément Jante spéciale 17' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair
13		Elément Aile Position Avant Droit Dommages Eclat Intensité - Opération Réparation	14		Elément Jante spéciale 17' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair
15		Elément Plage arrière Position Arrière Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	16		Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture
17		Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture			

Commentaires



DEKRA Automotive Solutions

PneuARG Hankook 225/45/17 V 3.0 Mm

PneuAVG Michelin 225/45/17 V 4.5 Mm

PneuAR -/- Galette 7.0 Mm

PneuAVD Michelin 225/45/17 V 4.5 Mm

PneuARD Hankook 225/45/17 V 3.5 Mm

Rapport d'évaluation

