

Détails véhicule

VIN	VF77BBHY6 JJ659585	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-894-TM	Modèle	BERLINGO V3 VU M BHDI 100 BVM BUSINESS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	20/04/2018	Année	2018	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	39 555 km	Cylindrée	-	Capitonnage	O1FT
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON COURT	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	110
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/07/2020	Parc	LYON TEA	
				
				

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Clef Plip	✓
Cric	✓	Porte documents	✗
		Manuel d'utilisation	✗
		Carnet de garantie	✗

Pneumatiques

Kleber 195/65/15 T Eté 2.8 mm		Kleber 195/65/15 T Eté 2.6 mm		Michelin 195/65/15 T Eté 7.0 mm
Michelin 195/65/15 T Eté 4.9 mm		Michelin 195/65/15 T Eté 4.4 mm		

Dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	Elément	Carnet de garantie
		Position	-		-
		Dommages	Manquant		Manquant
		Intensité	-		-
		Opération	Pour mémoire		Pour mémoire
2					
3		Elément	Porte documents	Elément	Destickage
		Position	-		-
		Dommages	Manquant		Non réalisé
		Intensité	-		-
		Opération	Pour mémoire		Forfait
4					

DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange	6		Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange
7		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	8		Elément Enjoliveur d'antibrouillard Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
9		Elément Enjoliveur 15' Position Avant Gauche Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	10		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
11		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	12	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Monogramme de porte Position Arrière Droit Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
13		Elément Bas d'aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	14		Elément Enjoliveur 15' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
15		Elément Coquille de rétroviseur Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	16		Elément Enjoliveur 15' Position Avant Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
17		Elément Bas de caisse Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	18	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture
19	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture			

Commentaires

PneuARG Michelin 195/65/15 T 4.9 Mm

PneuAR Michelin 195/65/15 T 7.0 Mm

PneuAVD Kleber 195/65/15 T 2.6 Mm

PneuAVG Kleber 195/65/15 T 2.8 Mm

PneuARD Michelin 195/65/15 T 4.4 Mm