

Détails véhicule

VIN	VR3ECYHYC KJ660138	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	7382KWN	Modèle	RIFTER ACT BHDI 100 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/04/2019	Année	2019	Couleur	NAUTILUS METALLISEE
Odometre	29 627 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OBFE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE FAMILIALE	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	75
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/12/2020	Parc	AMBERIEU (ORTRANS)
-------------------	------------	------	--------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✗

Pneumatiques



Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Double clefs - Manquant - Pour mémoire	2		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu Avant Gauche Usé - Echange
3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 16' Avant Droit Rayure - Forfait réparation	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Gauche Enfoncement - Réparation

DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Pavillon Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
7		Elément Pare-choc complet Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Pour mémoire
9		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation		Elément Baguette de porte Position Latéral Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
11		Elément Porte Position Latéral Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Pour mémoire		Elément Revêtement de bas de caisse Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
13		Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation		Elément Monogramme de porte Position Arrière Droit Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
15		Elément Coquille de rétroviseur Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation		Elément Autre Intérieur Position Arrière Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
17		Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture		Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

Commentaires

PneuAR Michelin 215/65/16 H 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 215/65/16 H 4.1 Mm
 PneuARD Michelin 215/65/16 H 4.7 Mm
 PneuARG Michelin 215/65/16 H 5.1 Mm
 PneuAVG Michelin 215/65/16 H 3.9 Mm