



PEUGEOT Nouveau SUV 5008 GT 2,0L BlueH: ET-337-TM

N° Chassis:	VF3MJAHWWJL012929	Version:	
1ière MEC:	31/01/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	88290	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	7		
Nombre appuis-têtes	7		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Toit ouvrant électrique	
GPS		Toit panoramique	
Vitres électriques AV		Accoudoir central AV	
Vitres électriques AR		Cache bagages	
Régulateur de vitesse		Phares Xenon/LED	
Volant multifonctions		Radar parking AV	
Volant cuir		Radar parking AR	
Immatriculation correcte ?		Camera de recul	
VIN correct ?		Revêtement de siège	Semi-cuir
Type de climatisation	Clim. automatique		Alcantara

Degré d'usure

235/50/19/99 V				
Pneus d'été:	AVG	Continental: 5,6 mm	AVD	Continental: 5,4 mm
	ARG	Continental: 4,5 mm	ARD	Continental: 3,6 mm
Profondeur de pneu AVG				5,6
Profondeur de pneu AVD				5,4
Profondeur de pneu ARG				4,5
Profondeur de pneu ARD				3,6
Taille de pneu AVG				235/50 R 19 99 V
Type de pneu AVG				été
Marque de pneu AVG				256

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	------------	-------------	------------

Porte ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse int ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-brise, Eclat(s), E - Remplacer



Aile ARD, Bosse(s), Acceptable



Porte ARD, Griffe(s), Peindre



Porte AVG, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Kit collage vitrage, Nécessaire repose vitrage, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)

