

datos del vehículo

NIV	VR3UPHNKS P5062861	Fecha matriculación	13/06/2023	Color	Rojo Elixir (barniza)
Marca	PEUGEOT	Matrícula	7229MHL	Cuentakilómetros	17 460 km
Modelo	208 5P Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque CAMPA SALOBRAL SEMAT




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓

Documento técnico













Neumáticos




Daños externos

2		Elemento	Capó	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
3		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	148,80€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	2,40		
		Comentarios		Coste de pintura	148,80€		
				Tarifa fija	-		

4		Elemento	Llanta de aleación 16'	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-	
		Posición	Delantero Izquierdo				Coste neto	126,00€
		Daños	Forfait Reparación	Coste de reparación	126,00€			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-			
			-	Coste de pintura	-			
-		Tarifa fija	126,00€					
5		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-	
		Posición	Delantero Izquierdo				Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Coste de reparación	-			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-			
			-	Coste de pintura	-			
-		Tarifa fija	-					
6		Elemento	Montante de techo	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-	
		Posición	Izquierdo				Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Coste de reparación	-			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-			
			-	Coste de pintura	-			
-		Tarifa fija	40,00€					
7		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-	
		Posición	Trasero Izquierdo				Coste neto	117,80€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,90			
			-	Coste de pintura	117,80€			
-		Tarifa fija	-					
8		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-	
		Posición	Trasero				Coste neto	117,80€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,90			
			-	Coste de pintura	117,80€			
-		Tarifa fija	-					
9		Elemento	Spoiler	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-	
		Posición	Trasero				Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Coste de reparación	-			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-			
			-	Coste de pintura	-			
-		Tarifa fija	-					
10		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-	
		Posición	Trasero Derecho				Coste neto	99,20€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,60			
			-	Coste de pintura	99,20€			
-		Tarifa fija	-					
11		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-	
		Posición	Delantero Derecho				Coste neto	10,50€
		Daños	Pulido	Coste de reparación	10,50€			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-			
			-	Coste de pintura	-			
-		Tarifa fija	10,50€					

12		Elemento	Techo	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Superior	Coste de reparación	-	Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	40,00€		
13		Elemento	Descuento piezas adyacentes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición		Coste de reparación	-	Coste neto	-35,34€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	-0,57		
		Comentarios		Coste de pintura	-35,34€		
				Tarifa fija	-		

Daños internos

1		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,25€
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	4,20€	Coste neto	4,45€
		Daños	Falta	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

Comentarios

Vehículo sucio. Reserva de combustible.
 NeumáticoTD Michelin 195/55/16" H 6.0 Mm
 NeumáticoDD Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm
 NeumáticoTI Michelin 195/55/16" H 6.0 Mm
 NeumáticoDI Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	669,21€
--------------	----------------