

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VF7SXYHTU RT079151	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	8619MRT	Modèle	C3 Origin Blue HDi 100 S&S 6v Plus	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/05/2024	Année	2024	Couleur	BEIGE ARENA METALIZA
Odometre	20 369 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TEJIDO Curitiba Narb
Carburant	Diesel	Carrosserie	-	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	-	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/04/2025	Parc	PCD CAMPA VALDETORRES
-------------------	------------	------	-----------------------



Equipements génériques


Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 Eté 4.7 mm



Michelin 205/55/16 Eté 4.8 mm



Michelin 205/55/16 Eté 5.6 mm

Michelin 205/55/16 Eté 5.8 mm

Dommages

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

DEKRA Automotive Solutions

5



●●

Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	Diamètre (mm) > 2
Opération	SR Enfoncement

6



●●

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement & Eclat
Intensité	-
Opération	Réparation

7



●

Elément	Motif hayon ou malle
Position	Arrière
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

8



●

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

9



●

Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

10



●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	Diamètre (mm) > 2
Opération	SR Enfoncement

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Estimation des coûts de réparation

Total	462,45€
-------	---------