

datos del vehículo

NIV	VR3UPHNKS P5042832	Fecha matriculación	05/05/2023	Color	BLANCO BANQUISE
Marca	PEUGEOT	Matrícula	9031MGP	Cuentakilómetros	29 725 km
Modelo	208 5P Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	






Detalles de Inspección

Parque CAMPA CAMPO REAL


Elemento extraíble









Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓



Documento técnico
Neumáticos

Michelin 195/55/16" H Verano 4.0 mm		Michelin 195/55/16" H Verano 4.0 mm		
Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm		Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm		

Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
2		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	148,80€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	2,40		
		Comentarios		Coste de pintura	148,80€		
				Tarifa fija	-		


3		Elemento	Llanta de aleación 16'	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	126,00€	Coste neto	126,00€
		Daños	Forfait Reparación	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	126,00€		
4		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	40,00€		
5		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	40,00€		
6		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	1,00	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	42,00€	Coste neto	159,80€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	117,80€		
			-	Tarifa fija	-		
7		Elemento	Llanta de aleación 16'	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	126,00€	Coste neto	126,00€
		Daños	Forfait Reparación	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	126,00€		
9		Elemento	Varilla de antena	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	11,48€
		Posición	Trasero	Coste de reparación	8,40€	Coste neto	19,88€
		Daños	Sustitución	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
12		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	40,00€		
13		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	8,40€	Coste neto	126,20€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	117,80€		
			-	Tarifa fija	-		

14		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho			Coste neto	10,50€
		Daños	Pulido	Coste de reparación	10,50€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		Tarifa fija	10,50€				
15		Elemento	Llanta de aleación 16'	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho			Coste neto	126,00€
		Daños	Forfait Reparación	Coste de reparación	126,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		Tarifa fija	126,00€				

Daños internos

10		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,25€
		Posición	Trasero Izquierdo			Coste neto	4,45€
		Daños	Falta	Coste de reparación	4,20€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		Tarifa fija	-				
11		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,25€
		Posición	Trasero Derecho			Coste neto	4,45€
		Daños	Falta	Coste de reparación	4,20€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		Tarifa fija	-				

Otros Daños

8		Elemento	Tapa brazo limpiacristal	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	4,52€
		Posición	Trasero			Coste neto	4,52€
		Daños	Falta	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		Tarifa fija	-				

Comentarios

NeumáticoDD Michelin 195/55/16" H 4.1 Mm
 NeumáticoDI Michelin 195/55/16" H 4.2 Mm
 NeumáticoTI Michelin 195/55/16" H 4.9 Mm
 NeumáticoTD Michelin 195/55/16" H 4.9 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	976,60€
--------------	----------------