

Détails véhicule

VIN	VR3UHZKXZ NT042209	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GG-875-GW	Modèle	E-208 GT PACK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/05/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	18 319 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Electricité	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	20/09/2023	Parc	VITROLLES
			
			

Equipements génériques


Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques




Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓
Sacoche de câble de charge	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Eté 2.0 mm		Michelin 205/45/17 H Eté 2.0 mm	
Michelin 205/45/17 H Eté 7.0 mm		Michelin 205/45/17 H Eté 7.0 mm	

Dommages

1		Elément	Révision	Elément	Pneu
		Position	-	Position	Avant Droit
		Dommages	Manquant	Dommages	Usé
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Echange
2					

3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu Avant Gauche Usé - Echange	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 17' Avant Droit Rayure - Forfait réparation
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Enfoncement - Réparation	6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Coquille de rétroviseur Avant Droit Rayure - Lustrage
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Enfoncement - Réparation	8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Extension d'aile Arrière Droit Rayure - Réparation
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu Arrière Droit Coupé - Echange	10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 17' Arrière Droit Rayure - Forfait réparation
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure - Réparation	12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Droit Enfoncement - Réparation
13		Elément Position Dommages Intensité Opération	Spoiler Arrière Enfoncement - Réparation	14		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 17' Avant Gauche Rayure - Forfait réparation
15		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Gauche Enfoncement - Réparation	16		Elément Position Dommages Intensité Opération	Eléments adjacents - - - Peinture
17		Elément Position Dommages Intensité Opération	Prise en charge - - - Peinture				

Commentaires



DEKRA Automotive Solutions

PneuAVG Michelin 205/45/17 H 2.0 Mm

PneuARG Michelin 205/45/17 H 7.0 Mm

PneuAVD Michelin 205/45/17 H 2.0 Mm

PneuARD Michelin 205/45/17 H 7.0 Mm

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN