



BMW X2-F39-2017: GM573NG

N° Chassis:	WBAYH110405W53611	Version:	BMW X2 / 2017 / 5P / SUV sDrive18i Business DesignDKG7
1ière MEC:	6/03/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	34978	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie:	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	4x4	Couleur intérieur:	Gris Foncé
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées):	Aluminium
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

225/50/18/99 W			
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 80%	AVD
	ARG	Bridgestone: 50%	ARD
Profondeur de pneu AVG			3.0
Profondeur de pneu AVD			3.0
Profondeur de pneu ARG			5.0
Profondeur de pneu ARD			5.0
Taille de pneu AVG			225/50 R 18 99 W
Taille de pneu AVD			225/50 R 18 99 W
Taille de pneu ARG			225/50 R 18 99 W
Taille de pneu ARD			225/50 R 18 99 W
Type de pneu AVG			été
Type de pneu AVD			été
Type de pneu ARG			été
Type de pneu ARD			été
Marque de pneu AVG			255
Marque de pneu AVD			255
Marque de pneu ARG			255
Marque de pneu ARD			255

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Non
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



[Photo des dommages - 1](#)

Jt ext lèche-vitre ARG, Déchirure, E - Remplacer



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Porte AVD, Mauvaise réparation, Peindre



Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

