


Détails véhicule

VIN	ZFAEFAA4X PX159600	Date d'immatriculation	10/05/2023	Couleur	NERO CINEMA (PASTELL
Marque	FIAT	Immatriculation	GN-946-WF	Odometre	8 224 km
Modèle	500e berline 42 kWh				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	16/07/2024	N° d'inspection	1773437	Date d'évaluation	20/03/2025
Date du mandat	21/03/2025	Propriétaire	-	Parc	BRULE TABAC



Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Câble de charge rapide	✓
Forfait Recharge VE	✓
Double clefs	✗
Câble de charge lente	✗
Sacoche de câble de charge	✗

Pneumatiques

Bridgestone 185/65/15 T Eté 5.6 mm



Bridgestone 185/65/15 T Eté 5.3 mm



Bridgestone 185/65/15 T Eté 6.0 mm

Bridgestone 185/65/15 T Eté 6.0 mm

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Câble de charge lente	Temps Réparation	-	Prix pièce	222,22€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	222,22€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	222,22€

3		Elément	Sacoche de câble de charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	26,00€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	26,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	26,00€
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,80€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	46,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	46,80€
5		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	51,00€	Valeur Brute	51,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	51,00€	Coût net	51,00€
6		Elément	Bras d'essuie glace	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	58,09€
		Position	Arrière	Coût Réparation	10,20€	Valeur Brute	68,29€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	68,29€
7		Elément	Diagnostic électronique	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	25,50€
		Dommages	Non conforme	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	25,50€	Coût net	25,50€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	54,60€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	54,60€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	54,60€

Commentaires

PneuARG Bridgestone 185/65/15 T 6.0 Mm
PneuAVD Bridgestone 185/65/15 T 5.3 Mm
PneuAVG Bridgestone 185/65/15 T 5.6 Mm
PneuARD Bridgestone 185/65/15 T 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	494,41€	Dépréciation	-	Prix Net	494,41€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	1,70	86,70€	-	-	86,70€
Peinture	78,00€	0,60	46,80€	-	-	46,80€
Prise en charge peinture	78,00€	0,70	54,60€	-	-	54,60€
Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			306,31€	-	-	306,31€
Forfait			0,00€	-	-	0,00€