

**Détails véhicule**

VIN	VF3MRHPYE RS016121	Date d'immatriculation	25/01/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GT-924-TV	Odometre	23 982 km
Modèle	5008 V2 ALLURE PK HYB 136EDC56				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	31/10/2024	N° d'inspection	1721565	Date d'évaluation	11/12/2024
Date du mandat	15/11/2024	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF


**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**


Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Cache bagages	✓

**Documents techniques**

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✗

**Pneumatiques**

Michelin 225/55/18 Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/18 Eté 4.9 mm



Michelin 225/55/18 Eté 5.7 mm

Michelin 225/55/18 Eté 5.3 mm

**Détails des dommages**

1



Elément	Forfait carburant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-

2



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-

3		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
4		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	<b>Coût net</b>	78,00€
5		Elément	Cache bagages	Temps Réparation	-	Prix pièce	320,22€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	320,22€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	320,22€
6		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	64,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	39,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	64,50€
7		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	<b>Coût net</b>	46,00€
8		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	102,00€	Valeur Brute	180,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	180,00€	<b>Coût net</b>	180,00€
9		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	<b>Coût net</b>	78,00€

### Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 5.2 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/55/18 4.9 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/18 5.3 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/18 5.7 Mm

**Résumé d'évaluation**

Prix Brut	766,72€	Dépréciation	-	Prix Net	766,72€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

**Main d'oeuvre**

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	2,50	127,50€	-	-	127,50€
Peinture	78,00€	3,50	273,00€	-	-	273,00€
Prise en charge peinture	78,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Divers**

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	320,22€	-	-	320,22€
Forfait	46,00€	-	-	46,00€