

Détails véhicule

VIN	VF3MRHPY8 RS035653	Date d'immatriculation	08/03/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-224-PZ	Odometre	17 616 km
Modèle	3008 ALLURE PACK HYBRID 136 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	04/04/2025	N° d'inspection	1795262	Date d'évaluation	18/04/2025
Date du mandat	23/05/2025	Propriétaire	-	Parc	CORBAS Walon



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Détails des dommages

1



Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	85,80€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	85,80€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	85,80€

3		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	197,10€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	171,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	197,10€
4		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	189,30€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	163,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	189,30€
6		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	31,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	31,20€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	31,20€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.1 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	581,40€	Dépréciation	-	Prix Net	581,40€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	1,00	51,00€	-	-	51,00€
Peinture	78,00€	5,80	452,40€	-	-	452,40€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers					
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net	
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€	
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€	
Forfait	0,00€	-	-	0,00€	