

Détails véhicule

VIN	VR1URHNS0 RW017446	Date d'immatriculation	20/02/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	DS	Immatriculation	GV-385-FC	Odometre	34 407 km
Modèle	DS 3 CBK PT130 EAT8 ESP V				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	20/02/2025	N° d'inspection	1759513	Date d'évaluation	20/02/2025
Date du mandat	21/02/2025	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques



Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗







Pneumatiques



Michelin 215/55/18 V Eté 5.0 mm (Front Left)
 Michelin 215/55/18 V Eté 4.7 mm (Front Right)
 Michelin 215/55/18 V Eté 5.4 mm (Rear Left)
 Michelin 215/55/18 V Eté 4.8 mm (Rear Right)

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Assise de siège tissu	Temps Réparation	0,25	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	12,00€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	12,00€	Coût net	12,00€

3		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	109,50€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	109,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	109,50€
6		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
7		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	51,10€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	51,10€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	51,10€

Commentaires

PneuAVG Michelin 215/55/18 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 215/55/18 V 4.7 Mm
 PneuARD Michelin 215/55/18 V 4.8 Mm
 PneuARG Michelin 215/55/18 V 5.4 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	260,60€	Dépréciation	-	Prix Net	260,60€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	2,25	108,00€	-	-	108,00€
Peinture	73,00€	1,50	109,50€	-	-	109,50€
Prise en charge peinture	73,00€	0,70	51,10€	-	-	51,10€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	-8,00€	-	-	-8,00€