

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZX RS047165	Date d'immatriculation	11/04/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-812-HQ	Odometre	29 725 km
Modèle	3008 V2 ALLURE PACK BHD1130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	16/04/2025	N° d'inspection	1786261	Date d'évaluation	28/04/2025
Date du mandat	18/04/2025	Propriétaire	-	Parc	CORBAS Walon



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Détails des dommages

1



Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

3		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	162,80€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	188,80€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	188,80€
4		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	80,00€	Coût net	80,00€
5		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	56,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	56,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	56,00€
6		Elément	Coquille de rétroviseur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	16,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	16,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	16,00€
7		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	56,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	56,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	56,00€

Commentaires

PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm 0.0 %
PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm 0.0 %
PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm 0.0 %
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm 0.0 %

Parc de stockage : CORBAS Walon

Résumé d'évaluation

Prix Brut	440,80€	Dépréciation	-	Prix Net	440,80€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	17,33€	1,50	26,00€	-	-	26,00€
Peinture	80,00€	1,90	152,00€	-	-	152,00€
Prise en charge peinture	80,00€	0,70	56,00€	-	-	56,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	162,80€	-	-	162,80€
Forfait	44,00€	-	-	44,00€