

### Détails véhicule

VIN	VR3USHPY9 RJ712907	Date d'immatriculation	31/05/2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GX-564-GQ	Odometre	7 915 km
Modèle	2008 V2 ALLURE HYB136CH MHEV P6				

### Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	04/11/2024	N° d'inspection	1787445	Date d'évaluation	18/02/2025
Date du mandat	14/11/2024	Propriétaire	-	Parc	FILIPPI Marseille Pinède



### Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Bluetooth	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓


### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.2 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 5.1 mm	
Goodyear 215/60/17 H Eté 5.6 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 5.5 mm	

### Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	72,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	72,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>72,00€</b>
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
5		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>24,00€</b>
6		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>80,00€</b>

### Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 5.1 Mm  
 PneuARG Goodyear 215/60/17 H 5.6 Mm  
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 5.2 Mm  
 PneuARD Goodyear 215/60/17 H 5.5 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	176,00€	Dépréciation	-	Prix Net	176,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

### Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	80,00€	1,20	96,00€	-	-	96,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

### Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€