

Détails véhicule					
VIN	ZFACF1BJ0 RJJ95569	Date d'immatriculation	13/06/2024	Couleur	CROSSOVER BLACK
Marque	FIAT	Immatriculation	GX-603-MX	Odometre	13 943 km
Modèle	500 MY23 SERIE 1 HYBRID 1				

Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	15/05/2025	N° d'inspection	1798228	Date d'évaluation	30/05/2025
Date du mandat	02/06/2025	Propriétaire	-	Parc	VITROLLES



Equipements génériques		Eléments amovibles		Documents techniques	
		Roue de secours	✓	Porte documents	✓
		Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
		Outillage de bord	✗	Carnets de bord	✓
				Clef Plip	✓
				Double clefs	✗

Pneumatiques					
Goodyear 195/45/16 V Eté 5.8 mm		Goodyear 195/45/16 V Eté 5.5 mm			Goodyear 195/45/16 V Eté 5.8 mm
Goodyear 195/45/16 V Eté 6.2 mm					

Détails des dommages					
1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-
		Position	-	Coût Réparation	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-
				Coût net	-
2		Elément	Outillage de bord	Temps Réparation	-
		Position	-	Coût Réparation	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-
				Coût net	-

3		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€
4		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,55	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	44,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	44,00€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuARD Goodyear 195/45/16 V 5.8 Mm
PneuAR Giti 135/80/14 M 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 195/45/16 V 5.8 Mm
PneuARG Goodyear 195/45/16 V 6.2 Mm
PneuAVD Goodyear 195/45/16 V 5.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	492,00€	Dépréciation	-	Prix Net	492,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	4,00	208,00€	-	-	208,00€
Peinture	80,00€	2,55	204,00€	-	-	204,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€